

Interesselaget Pauline Halls
Vei
Pauline Halls vei 12
1410 Kolbotn

Rapport fra årlig verifikasjon av ladepunkt for elbil

Ordrenr. 23665

Udførelsesdato .

Kundenr. 13647

Side

Deres ref.

Vor ref.

Dokumentasjon av tetthet

Rapport fra sluttkontroll av tetthet

ANLEGGSadRESSE

Firma/Navn	Interesselaget Pauline Halls Vei
Adresse	Pauline Halls vei 12
Postnr/Sted	1410, Kolbotn
Husnr/Bokstav	
Boligmappe-Id	

OPPDRAGSGIVER/KUNDE

Firma/Navn	Interesselaget Pauline Halls Vei
Kontaktperson	Svein Kolden
Adresse	Pauline Halls vei 12
Postboks	
Postnr/Sted	1410, Kolbotn
Telefon	
Epost	
Kundenr	13647

ORDREOPPLYSNINGER

Ordrenummer	Påbegynt dato	Avsluttet dato/Planlagt ferdig
23665	13.09.23	13.09.23

UTARBEIDET AV

Firma/Navn	HELSET ELEKTRO AS
Kontaktperson	
Adresse	Ringeriksveien 256, 1340, SKUI
Postnr/Sted	1340, SKUI, SKUI
Telefon	46612000
Epost	post@helset.as
Nelfo medlemsnr	
Organisasjonsnr	990365164
Elvirksomhets-ID	

Generelt

Finnes det rapport fra tidligere verifikasjoner?

Ja Nei Ikke aktuelt

Har du tilstrekkelig informasjon/dokumentasjon om anlegget til å utføre verifikasjonen?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Foreligger rapport fra ukentlig visuell inspeksjon?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Installasjon

Er kursen beskyttet av jordfeilvern?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Dobbelt isolert kabel. Jordfeilbryter integrert i ladestasjon

Er overspenningsvernet intakt?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Er det tilstrekkelig beskyttelse mot ytre påvirkninger?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Er ladekabler og innføringer uten synlige skader?

Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Kommentar

BESKRIVELSE/KOMMENTAR

Denne dokumentasjonen er i samsvar med standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema fra Nelfo. Bruk alltid en registrert elektroinstallatør som er medlem av Nelfo.

KONTROLLERT AV

Dato:

13.09.2023

Navn:

